
Instrucciones para el PEGADO DE PARABRISAS Y LUNETAS **FIJAMASTIC® WS**

DESARME DEL PARABRISAS O LUNETAS DAÑADO:

- ❖ Sacar en forma completa el cristal a reemplazar (parabrisas o luneta) cuidando de no rayar la pintura de la carrocería.
- ❖ Verificar si el sellador viejo es de poliuretano. Si es así y está perfectamente adherido, cortarlo dejando una superficie pareja. En caso contrario retirarlo por completo.

PREPARACIÓN DE LA CARROCERÍA:

- ❖ Pasar el limpiador / activador **FIJAMASTIC® Paño Activador** sobre la chapa de la carrocería; dejar secar. No pasarlo por el poliuretano viejo.
- ❖ Pasar el **FIJAMASTIC® Primer Negro** solo donde la chapa haya quedado sin pintura. Esperar 20 minutos.

PREPARACIÓN DEL CRISTAL:

- ❖ Controlar (en seco) la alineación y posicionamiento del cristal nuevo.
- ❖ Limpiar/activar el cristal. Para tal fin utilizar un sobre mono uso que contiene un paño embebido de **FIJAMASTIC® Activador**. Pasar el paño sobre el borde del cristal hasta obtener una completa limpieza. Dar vuelta el paño y pasarlo nuevamente para activar la zona donde se aplicará el **FIJAMASTIC® WS** y esperar 5-10 minutos.
- ❖ Si el cristal no tiene la serigrafía negra, si está dañada o es de calidad deficiente (transparenta luz), pasar el **FIJAMASTIC® Primer Negro** sobre el borde del cristal. Esperar 20 minutos.

COLOCACIÓN DEL CRISTAL NUEVO:

- ❖ Depositar un cordón de **FIJAMASTIC® WS** de sección triangular (conformado por el corte especial del pico del cartucho) sobre el borde del cristal o sobre la base de apoyo en la chapa, a conveniencia del operador. Apoyarlo en forma inmediata sobre la carrocería presionando ligeramente y de modo uniforme a lo largo de todo el borde. Retenerlo con un sujetador adecuado.
- ❖ Por cuestiones de seguridad, deberá esperar 3 horas antes de la puesta en marcha del vehículo y entregarlo al cliente. En ambientes muy fríos es necesario prolongar este tiempo. En autos con Bolsas de Aire, deberá esperar hasta 8 hrs.

ALMACENAMIENTO: Mantener todos los productos en lugares frescos y secos en envases originales cerrados a menos de 25 °C alejados de fuentes de calor. Controlar la fecha de vencimiento de los productos. Rotar convenientemente el stock.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Entre 5 °C y 35 °C.

Para completar esta información solicite la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto en nuestra página web: www.fijamastic.com.mx

NOTA: Las indicaciones presentes y técnicas responden a los conocimientos y experiencias que adquirimos, y todo error, inexactitud, omisión, insuficiencia del documento que resulte de la evolución tecnológica y de la búsqueda entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición del producto no podrá sernos opuesta.

El consumidor del producto valora previamente a su puesta en ejecución mediante prueba o ensayo que le permita verificar que el producto se adapta al empleo contemplado. Además, todo consumidor del producto debe valorar ante el vendedor o fabricante toda la información técnica inherente a una hipotética puesta en ejecución y precisar si todas las indicaciones de las que dispone le parecen adecuadas, tanto para un uso normal como para un uso específico de nuestro producto.

Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones corrientes legales y reglamentarias así como las normas profesionales corrientes y todavía conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan del documento presente son puramente indicativos y no exhaustivos totalmente, como lo es toda la información surtida verbalmente sobre llamada telefónica simple de un cliente. FIJAMASTIC[®] es una marca registrada de HO TRADE SA DE CV. Todos los derechos reservados [®] [™] © Copyright 2014.

Revisión: 24/08/2015 12:55:49 p. m.

